


**LOVATO ELECTRIC S.P.A.**

24200 GORLE (BERGAMO) ITALIA  
VIA DON E. MAZZA, 12  
TEL. 035 4282111  
TELEFAX (Nazionale): 035 4282200  
TELEFAX (International): +39 035 4282400  
E-mail info@LovatoElectric.com  
Web www.LovatoElectric.com

**ATTENZIONE!**

Questi apparecchi devono essere installati da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche, allo scopo di evitare danni a persone o cose.

I prodotti descritti in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento di evoluzioni o modifiche. Le descrizioni ed i dati a catalogo non possono pertanto avere alcun valore contrattuale.

**DESCRIZIONE**

- Dimensioni compatte 96x96mm.
- 5 display a LED per una ottima leggibilità.
- Semplicità di installazione e configurazione.
- Misure in vero valore efficace (True RMS).
- 251 misure con funzioni di analizzatore di potenza (misurazione armoniche fino alla 22<sup>a</sup> su tensione e corrente).
- Memorizzazione di massimi e minimi
- Conteggio dell'energia assorbita e generata (4 quadranti).

**VERSIONI**

- Versione base DMK 30.
- Versione DMK 31 con uscite digitali programmabili.
- Versione DMK 32 con uscite digitali programmabili e interfaccia RS485 con protocollo Modbus® RTU - ASCII.
- Versione DMK 40 con data logger, interfacce RS232 e RS485 con protocollo Modbus® RTU e ASCII. Le impostazioni possono essere eseguite solo con il software DMK SW10.

**IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI**

- Premere contemporaneamente i pulsanti C e D per 5 secondi per accedere alla impostazione.
- Sul DISPLAY 1 comparirà P.01 ad indicare che è stata selezionata l'impostazione del parametro 01.
- Sui DISPLAY 2 e 3 verrà visualizzato il valore attuale del parametro.
- I tasti A e B aumentano / diminuiscono il valore del parametro attualmente selezionato.
- I tasti C e D selezionano il parametro da P.01 a P.05. Per DMK 31, 32 e 40 i parametri proseguono oltre P.05 (vedere addendum allegato agli apparecchi).
- Premere il tasto D per 2 secondi per memorizzare ed uscire dalla impostazione.
- Normalmente per rendere operativo lo strumento è necessario impostare il solo parametro P.01, lasciando gli altri parametri al valore di default.


**WARNING!**

This equipment must be installed by trained personnel, complying to current standards, to avoid damages or safety hazards. Products illustrated herein are subject to alterations and changes without prior notice. Technical data and descriptions in the documentation are accurate to the best of our knowledge, but no liabilities for errors, omissions, or contingencies arising therefrom are accepted.

**DESCRIPTION**

- Compact dimensions 96x96mm
- 5 LED displays for optimal viewing
- Easy installation and configuration
- True RMS measurement
- 251 readings with power analyzer functions (harmonic measurement up to 22nd order on both voltage and current)
- Maximum and minimum values recording
- Measurement of import and export power (four quadrants)

**VERSIONS**

- Basic version DMK 30
- Version DMK 31 with programmable digital outputs
- Version DMK 32 with programmable digital outputs and RS485 interface with Modbus® RTU and ASCII protocol
- Version DMK 40 with data logger, RS232 and RS485 interfaces with Modbus® RTU and ASCII protocol. The settings can only be done with software DMK SW10.

**PARAMETERS SETUP**

- To enter parameter setup, press keys C and D together for 5 seconds.
- DISPLAY 1 will show P.01 indicating that parameter number 01 is selected.
- DISPLAYS 2 and 3 view the value of the selected parameter.
- A and B keys respectively increase and decrease the value of the selected parameter.
- Use C and D keys to select the parameter from P.01 to P.05. For DMK 31, 32 and 40, the parameters go beyond P.05 (see the addendum enclosed with the instruments).
- To store parameters and exit setup, press key D for two seconds.
- Normally, to consent the instrument to operate, it is necessary to set P.01 only, leaving the other parameters at default factory setting.

**I MULTIMETRO DIGITALE**
**GB DIGITAL MULTIMETER**
**F MULTIMETRE DIGITAL**
**E MULTIMETRO DIGITAL**
**DMK 30 - DMK 31 - DMK 32 - DMK 40 CE**
**ATTENTION!**

L'produit décrit dans ce document peut à tout moment être susceptible d'évolutions ou de modifications. Les descriptions et les données figurant ne peuvent en conséquence revêtir aucune valeur contractuelle. Il est rappelé que cet appareil doit être installé et utilisé par un personnel qualifié en respectant les normes en vigueur relatives aux installations pour éviter tout risque pour le personnel et le matériel.

**DESCRIPTION**

- Dimensions compactes 96x96mm
- 5 afficheurs à DEL pour une bonne lisibilité
- Installation et configuration faciles
- Mesures en valeur efficace vrai (True RMS)
- 251 mesures avec des fonctions d'analyseur de puissance (mesure harmonique jusqu'au rang 22 sur tension et courant).
- Enregistrement des valeurs minimum et maximum
- Mesure de l'énergie consommée et fourni (4 cadrants).

**VERSIONS**

- Version de base DMK 30
- Version DMK 31 avec sorties numériques programmables
- Version DMK 32 avec sorties numériques programmables et interface RS485 avec protocole Modbus® RTU - ASCII
- Version DMK 40 avec un enregistreur de données (data-logger), interface RS232 et RS485 avec protocole Modbus® RTU et ASCII. Les réglages ne peuvent être exécutés qu'avec le logiciel DMK SW10.

**REGLAGES DES PARAMETRES**

- Pour régler les paramètres, appuyez simultanément sur les touches C et D pendant 5 secondes.
- L'afficheur 1 indique P.01 : c'est le paramètre 01 qui est sélectionné.
- Les afficheurs 2 et 3 indiquent la valeur du paramètre sélectionné.
- Les touches A et B permettent d'augmenter/ diminuer la valeur de ce paramètre.
- Utilisez les touches C et D pour sélectionner le paramètre P.01 à P.05. Pour DMK 31, 32 et 40, les paramètres vont au-delà de P.05 (voir annexe qui accompagne les instruments).
- Pour enregistrer les paramètres et quitter le menu, appuyer sur la touche D pendant 2 secondes.
- Pour que l'instrument fonctionne, il faut régler uniquement le paramètre P.01 et laisser la valeur par défaut qui a été assignée aux autres paramètres.

**ATENCION!**

Este equipo debe ser instalado por personal cualificado, cumpliendo con las normas vigentes, con el objeto de evitar daños a personas o equipos. El producto descrito en este documento es susceptible en cualquier momento de cambios o modificaciones. Las descripciones y datos de este manual técnico no tienen por lo tanto valor contractual.

**DESCRIPCION**


- Dimensiones compactas (96x96mm).
- LED de 5 DISPLAYS para una visión óptima.
- Simple instalación y configuración.
- Medida del real valor eficaz (True RMS).
- 251 medidas con funciones de analizador de potencia (medida de armónicos hasta el 22º sobre la tensión y corriente)
- Memorización de los valores máximo y mínimo.
- Cálculo de la energía consumida y generada (cuatro cuadrantes).

**VERSIONES**

- Versión estándar DMK 30.
- Versión DMK 31 con salidas digitales programables.
- Versión DMK 32 con salidas digitales programables, e interfase serial RS485 con protocolos Modbus® RTU y ASCII.
- Versión DMK 40 con Data Logger (registro de datos) puertos RS232 y RS485 con protocolos Modbus® RTU y ASCII. El set-up del Data Logger solo puede realizarse utilizando el software DMK SW10.

**CONFIGURACION DE PARAMETROS**

- Para configurar los parámetros, pulse el botón C y D simultáneamente durante 5 segundos.
- El DISPLAY 1 mostrará P.01 indicando que el parámetro 01 ha sido seleccionado.
- DISPLAYS 2 y 3 mostrarán los valores del parámetro seleccionado.
- Los botones A y B aumentan y disminuyen respectivamente el valor del parámetro seleccionado.
- Utilice las teclas C y D para seleccionar el parámetro desde P.01 hasta P.05. Para DMK 31, 32 y 40 los parámetros van más allá de P.05 (Ver el Addendum al manual incluido en cada aparato).
- Pulse el botón D durante 2 segundos para memorizar y salir de la configuración.
- Normalmente, para hacer que el aparato sea operativo es necesario ajustar sólo P.01, manteniendo predefinidos los demás parámetros ajustados de fábrica.



## TABELLA PARAMETRI

## PARAMETER TABLE

## TABLE DES PARAMETRES

## TABLA DE PARAMETROS

PAR	FUNZIONE	FUNCTION	FONCTION	FUNCIÓN	Range	Default
P.01	Rapporto TA ❶	CT ratio ❶	Rapport TI ❶	Valores TA ❶	1.0 ... 2000	1.0
P.02	Rapporto TV ❷	VT ratio ❷	Rapport TP ❷	Valores TV ❷	1.0 ... 5000	1.0
P.03	Tempo integrazione potenza max ❸	Max power integration time ❸	Temps d'intégration puissance max ❸	Tiempo de integración potencia máx. ❸	1 ... 60min	15min
P.04	Filtro average ❹	Average filter ❹	Filtre intégrateur ❹	Filtro medio ❹	2 ... 50	10
P.05	Tipo di collegamento ❺	Wiring system ❺	Système de câblage ❺	Tipo de conexión ❺	1 fase - 1 phase - monophasé - monofásico 2 fasi - 2 phases - biphasé - bifásico 3 fasi - 3 phases - triphasé - trifásico 3 fasi bilanciate 3 balanced phases triphasé équilibré trifásico balanceado	3ph
P.06	Frequenza ❻	Frequency ❻	Fréquence ❻	Frecuencia ❻	Aut - 50 - 60	Aut
P.07	Analisi armonica ❼	Harmonic analysis ❼	Analyse Harmonique ❼	Analisis de armónicos ❼	Off - On	On

**Nota!** Il sistema di calcolo del DMK è in grado di gestire valori di potenza sino a 999MVA.

❶ Per impostare il valore dei parametri P.01 e P.02 vengono utilizzati i DISPLAY 2 e 3 insieme in modo da visualizzare un valore da 5 cifre + 1 decimale.

❷ Il parametro P.03 permette di modificare la larghezza della finestra di tempo utilizzata per calcolare i picchi di corrente e di potenza.

❸ P.04 permette di varicare l'effetto stabilizzante che la funzione average applica alle misure.

❹ P.05 deve rispecchiare il collegamento del multimetro (vedere il capitolo 'Schéma inserzione').

Con collegamento trifase bilanciato è necessario che venga inserito un solo TA sulla fase L1. Ad eccezione delle tensioni, tutte le altre misure sulle fasi L2, L3 sono uguali alla fase L1.

❺ La frequenza fissa a 50 o 60Hz e l'analisi armonica in OFF, riducono drasticamente il tempo di acquisizione del multimetro. Vedi tabella delle caratteristiche tecniche.

**Note!** The calculation system of the DMK can handle power value up to 999MVA.

❶ To set the value of parameters P.01 and P.02, DISPLAYS 2 and 3 are used together to show a 5 + 1 decimal digit value.

❷ Parameter P.03 adjusts the time window width for the integration of current and power maximum demand.

❸ P.04 allows to modify the stabilising effect that the Average function applies to all readings.

❹ P.05 must match the multimeter wiring (see "Wiring diagrams section").

It is essential to connect only one CT to L1 phase for a three-phase balanced connection. All the measurements of L2 and L3 phases, except for the voltage values, are equal to those of L1.

❺ The fixed frequency (50 or 60Hz) and the "OFF" harmonic analysis settings improve the multimeter sampling rate. See the technical characteristics table.

**Nota!** Le système de calcul du DMK est en mesure de gérer des valeurs de puissance allant jusqu'à 999MVA.

❶ Pour régler la valeur des paramètres P.01 et P.02, il faut utiliser les afficheurs 2 et 3 ensemble pour visualiser une valeur composée de 5 chiffres + 1 décimal.

❷ Le paramètre P.03 sert à modifier la largeur de la fenêtre de temps utilisée pour calculer les appels de courant et de puissance.

❸ P.04 permet de modifier l'effet stabilisant que la fonction "Average" applique à toutes les lectures.

❹ P.05 doit correspondre au câblage du multimètre (voir le chapitre 'Schémas de câblage').

Avec la connexion triphasée équilibrée, il ne faut insérer qu'un seul TC sur la phase L1.

Toutes les mesures sur les phases L2, L3 sont identiques à celles de la phase L1 sauf pour les tensions.

❺ La fréquence fixe (50 ou 60Hz) et l'analyse harmonique "OFF" réduisent considérablement le temps d'acquisition du multimètre. Voir les caractéristiques techniques.

**Nota!** El sistema de cálculo del DMK es capaz de gestionar valores de potencia de hasta 999 MVA.

❶ Para ajustar el valor de parámetros P.01 y P.02, debe usar conjuntamente los DISPLAY 2 Y 3 para visualizar un número de 5 dígitos + 1 decimal.

❷ El parámetro P.03 permite modificar el ancho de la ventana utilizada para el cálculo de la corriente de pico y máxima potencia.

❸ P.04 permite modificar la estabilización que la función Promedio aplica a la medida.

❹ P.05 debe reflejar el cableado del multímetro (ver el capítulo de Esquemas de conexión).

Con la conexión trifásica balanceada es necesario que se conecte un solo TA en la fase L1. Con excepción de los voltajes, todas las medidas de las fases L2 y L3 equivalen a las de la fase L1.

❺ La fijación de la frecuencia (50 ó 60Hz) y desactivación del sistema de análisis de armónicos mejora sensiblemente el tiempo de muestreo. Ver tabla de características técnicas.



Esempio impostazione rapporto TA a 200 (1000 / 5).  
Example of CT ratio set to 200 (1000 / 5).

Exemple de réglage rapport TI à 200 (1000 / 5).

Ejemplo programación valores en TA a 200 (1000 / 5).



Esempio impostazione rapporto TV a 150 (15000 / 100).  
Example of VT ratio set to 150 (15000 / 100).

Exemple de réglage rapport TP à 150 (15000 / 100).

Ejemplo programación valores en TV a 150 (15000 / 100).



Esempio impostazione tempo integrazione potenza a 15 min.  
Example of power integration time set to 15 minutes.

Exemple de réglage du temps d'intégration à 15 minutes.

Ejemplo programación tiempo de integración de potencia a 15 min.

## VISUALIZZAZIONE DELLE MISURE

## READINGS DISPLAY

## VISUALISATIONS DES MESURES

## VISUALIZACION DE MEDIDAS

## Funzioni tasti A e B

- Per mezzo dei tasti A e B è possibile selezionare le misure indicate dal gruppo LED 01.
- Le misure relative alle fasi L1, L2 e L3 sono visualizzate rispettivamente sui DISPLAY 1, 2 e 3.
- I LED k e M in alto indicano rispettivamente che le misure sono espresse in migliaia o milioni.

## Functions of keys A and B


- By means of keys A and B, the measures, indicated by LED group 01, can be selected.
- The readings concerning phases L1, L2 and L3 are respectively indicated on DISPLAYS 1, 2 and 3.
- LEDs k and M indicate whether the reading is respectively in thousands or millions.

## Fonctions des touches A et B

- A l'aide des touches A et B, il est possible de sélectionner les mesures indiquées par le groupe LED 01.
- Les phases L1, L2 et L3 sont visualisées respectivement sur les afficheurs 1, 2 et 3.
- Les témoins k et M indiquent respectivement si la lecture se fait en milliers ou en millions.

## Funciones de botones A y B

- Por medio de los botones A y B es posible seleccionar las medidas indicadas en el grupo LED 01.
- Las medidas relativas a las fases L1, L2 y L3 se visualizan respectivamente en el DISPLAY 1, 2 y 3.
- Los LED k y M arriba indican que las medidas están expresadas en miles ó millones respectivamente.







### Stato Data-Logger (solo DMK 40).

Visualizza lo stato del data-logger. Tramite il tasto D è possibile visualizzare alcune impostazioni del data-logger.

- **Data e ora** (display 1-2-3-4-5). Il punto lampeggiante sta ad indicare il trascorrere dei secondi.
- **LOG Status Data-logger**
  - >On sta memorizzando le misure impostate
  - >Off in modalità stand-by.
- **var** Numero di misure impostate da memorizzare.
- **Tlo** Tempo di campionamento:
  - >H.00 ore di campionamento
  - >M.00 minuti di campionamento
  - >S.00 secondi di campionamento.
- **FLH** Memoria disponibile.

### Stato Data-Logger (DMK 40 only).

View data-logger status. With key D, some datalogger settings can be viewed.

- **Date and time** (display 1-2-3-4-5). The flashing dot shows the passing of the seconds.
- **LOG Data-logger status**
  - >On recording the set measures
  - >Off in stand-by.
- **var** Number of measures set for recording.
- **Tlo Sampling time:**
  - >H.00 Hours of sampling
  - >M.00 Minute of sampling
  - >S.00 Seconds of sampling.
- **FLH Available memory.**

### Etat Data-logger (seulement DMK 40).

Montre l'état de l'enregistreur de données. La touche D permet d'afficher certains paramétrages du data-logger.

- **Date et heure** (afficheur 1-2-3-4-5). Le point clignotant indique le passage des secondes.
- **LOG État du Data-logger**
  - >On Enregistre les mesures programmées
  - >Off Mode veille (stand-by)
- **var** Nombre de mesures définies à enregistrer
- **Tlo Temps d'échantillonnage**
  - >H.00 Heures d'échantillonnage
  - >M.00 Minutes d'échantillonnage
  - >S.00 Secondes d'échantillonnage
- **FLH Mémoire disponible**

### Status del registro de datos (Solamente DMK 40).

Visualización del status del Data Logger. Con la tecla D, algunos parámetros del Data Logger pueden visualizarse.

- **Hora y Fecha** (Display 1-2-3-4-5). El punto intermitente indica el paso de los segundos.
- **LOG Status del Data Logger.**
  - >ON: Memorizando las mediciones seleccionadas.
  - >OFF: En Stand-by
- **var** numero de mediciones seleccionadas para ser memorizadas.
- **Tlo Tiempo de muestreo**
  - >H.00: Horas de muestreo
  - >M.00: minutos de muestreo
  - >S.00: Segundos de muestreo
- **FLH Memoria disponible.**

### AZZERAMENTO DEI VALORI DI HIGH, LOW E MAX

- Tramite il tasto C, posizionarsi sulla funzione (High Low o Max) senza rilasciare il tasto una volta raggiunta la funzione desiderata.
- Tenendolo premuto per 3 secondi consecutivi, i valori della funzione prescelta vengono azzerati.
- A conferma dell'avvenuto azzeramento sul display viene visualizzata la scritta CLR (cleared).
- Vengono azzerate tutte le misure disponibili con la funzione prescelta (ad esempio per la funzione Max vengono azzerate sia la Corrente massima che la Potenza attiva massima).
- L'azzeramento consiste nel registrare come valore massimo o minimo il valore misurato in quell'istante.

### AZZERAMENTO DEI CONTATORI DI ENERGIA

- Tramite il tasto B, posizionarsi sulla misura (Wh o varh) senza rilasciare il tasto una volta raggiunta la funzione desiderata.
- Tenere premuto il tasto B per 3 sec. consecutivi.
- Il contatore viene portato a 0 e sul display viene visualizzata la scritta CLR.

### HIGH, LOW AND MAX VALUES CLEARING

- Using key C, select the function (High, Low or Max) without releasing the C key once the required function has been reached.
- By keeping key C pressed for 3 seconds, the values of the selected function will be cleared.
- To confirm the clearing operation, the display will show CLr (cleared).
- After this operation, all the measures relative to the selected functions will be cleared (for instance, for Max function, both the maximum current and the maximum active power).
- Clearing means the measured value is recorded as max or min value at that moment.

### REMISE A ZERO DES VALEURS HIGH, LOW ET MAX

- A l'aide de la touche C, sélectionnez la fonction (High Low ou Max), ne relâchez pas cette touche une fois la fonction voulue affichée.
- Maintenez la touche C enfoncée pendant 3 secondes pour mettre à zéro les valeurs de la fonction sélectionnée.
- Pour confirmer la suppression, l'afficheur indique CLr (cleared).
- Toutes les valeurs relatives à la fonction sélectionnée sont initialisées (exemple pour la fonction Max, le courant et la tension).
- La remise à zéro signifie que la valeur actuelle mesurée à cet instant, est prise comme valeur maxi ou mini.

### ENERGY METERS CLEARING

- Using key B, select the meter (Wh or varh) without releasing the key once the required one has been reached.
- Keep key B pressed for 3 seconds.
- The meter is cleared and the display shows CLr (cleared).

### REMISE A ZERO DES COMPTEURS D'ENERGIE



- A l'aide de la touche B, sélectionnez la mesure (Wh ou varh), ne relâchez pas cette touche une fois la fonction voulue affichée.
- Maintenez la touche B enfoncée pendant 3 secondes.
- Le compteur est initialisé et l'afficheur indique CLr.

### PUESTA A CERO VALORES HIGH, LOW Y MAX

- Usando el botón C, seleccione la función (High, Low o Max) sin soltar el botón hasta que se encuentre la función deseada.
- Manteniendo pulsado el botón C durante 3 segundos, los valores de la función seleccionada serán puestos a cero.
- Para confirmar la operación, el display mostrará CLr (cleared).
- De esa manera se pondrán a cero todas las medidas relativas a la función seleccionada (por ejemplo, para la función Max, la Corriente máxima y la Potencia activa máxima).
- El reset significa que será registrado como máximo o mínimo el valor medido en ese momento.


### RESET DE LOS CONTADORES DE ENERGIA

- Pulsando el botón B, ubíquese sobre la medida (Wh o varh) sin soltar el botón hasta encontrar la medida deseada.
- Mantenga el botón B presionado durante 3 segundos.
- El contador se pondrá a "0" y mostrará en el DISPLAY CLr (cleared).




Esempio max corrente istantanea.  
Max instantaneous current example.  
Exemple de courant instantané maxi.  
Ejemplo de corriente máxima instantánea.

L1=322A, L2=320A, L3=319A



Esempio 5<sup>o</sup> armonica di corrente.  
Example of 5<sup>th</sup> harmonic on current.  
Exemple d'harmonique 5 de courant.  
Ejemplo del 5º armónico de corriente.

L1=5% L2=7% L3=6%



Azzерamento funzione High.  
High function clearing.  
Remise à zéro de la fonction High.  
Puesta a cero de la función High.



RAPPRESENTAZIONE GEOMETRICA  
POTENZA ATTIVA E REATTIVA

**Legenda**

- a Potenza attiva esportata.
- b Potenza attiva importata.
- c Potenza reattiva importata.
- d Potenza reattiva esportata.

**Note:**

- Diagramma conforme agli articoli 12 e 14 della pubblicazione IEC 60375.
- Riferimento di questo schema è il vettore corrente (posizionato orizzontale verso destra).
- Il vettore tensione V varia la propria direzione in base all'angolo di sfasamento  $\varphi$ .
- L'angolo di sfasamento  $\varphi$  tra la tensione V e la corrente I viene preso positivo in senso trigonometrico (senso antiorario).

GEOMETRIC REPRESENTATION OF ACTIVE AND REACTIVE POWER

**Legend**

- a Exported active power.
- b Imported active power.
- c Imported reactive power.
- d Exported reactive power.

**Note:**

- Diagram in accordance with clauses 12 and 14 of IEC 60375.
- Reference of this diagram is the current vector (fixed on right-hand line).
- The voltage vector V varies its direction according to the phase angle  $\varphi$ .
- The phase angle  $\varphi$  between voltage V and current I is taken positive in the mathematical sense (counter clockwise).

REPRESENTATION GEOMÉTRIQUE DES PUSSANCES ACTIVES ET REACTIVES

**Légende**

- a Puissance active fournie.
- b Puissance active consommée.
- c Puissance réactive consommée.
- d Puissance réactive fournie.

**Nota:**

- Schéma conforme aux articles 12 et 14 de la publication IEC 60375.
- La référence de ce schéma est le vecteur courant (placé en horizontal vers la droite).
- Le vecteur tension V varie en fonction de l'angle de déphasage  $\varphi$ .
- L'angle de déphasage  $\varphi$  entre la tension V et le courant I est considéré positif dans le sens mathématique (sens antihoraire).

REPRESENTACION GEOMÉTRICA DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA

**Equiv.**

- a Potencia activa exportada.
- b Potencia activa importada.
- c Potencia reactiva importada.
- d Potencia reactiva exportada.

**Nota:**

- Diagrama conforme a los artículos 12 y 14 de la publicación IEC 375.
- La referencia de este esquema es el vector de corriente (posicionado horizontal hacia la derecha).
- El vector de tensión V varía su dirección en base al ángulo de fase  $\varphi$ .
- El ángulo de fase  $\varphi$  entre el voltaje V y la corriente I, se toma positivo en sentido trigonométrico (sentido a izquierdas).




TABELLA DI RIFERIMENTO DELLE MISURE  
DEL DMK

REFERENCE TABLE OF DMK  
MEASUREMENTS

TABLE DE REFERENCE DES MESURES DU  
DMK

TABLA DE REFERENCIA DE MEDIDAS DEL  
DMK

MISURE	MEASUREMENT	MESURES	MEDIDAS	Quadranti Quadrant Cadrans Cuadrantes				Punto lampegg. Flashing dot Point clign. Punto interm.	Primo digit First digit 1er chiffre Primer digito
				I	II	III	IV		
Potenza attiva importata	Imported active power	Puis. active consommée	Potencia activa importada	●			●		
Potenza attiva esportata	Exported active power	Puissance active fournie	Potencia activa exportada		●	●			●
Potenza reattiva importata	Imported reactive power	Puis. réactive consommée	Potencia reactiva importada	●	●				
Potenza reattiva esportata	Exported reactive power	Puissance réactive fournie	Potencia reactiva exportada			●	●		●
Cos $\varphi$ induttivo positivo	Positive inductive cos $\varphi$	Cos $\varphi$ inductif positif	Cos $\varphi$ inductivo positivo	●					O.
Cos $\varphi$ capacitivo positivo	Positive capacitive cos $\varphi$	Cos $\varphi$ capacitif positif	Cos $\varphi$ capacitivo positivo				●		C.
Cos $\varphi$ induttivo negativo	Negative inductive cos $\varphi$	Cos $\varphi$ inductif négatif	Cos $\varphi$ inductivo negativo			●			O.
Cos $\varphi$ capacitivo negativo	Negative capacitive cos $\varphi$	Cos $\varphi$ capacitif négatif	Cos $\varphi$ capacitivo negativo		●				C.

FORMULE DI CALCOLO DELLE MISURE DEL  
DMK

CALCULATION FORMULA OF DMK  
MEASUREMENTS

FORMULES DE CALCULE DES MESURES  
DU DMK

FORMULAS DE CÁLCULO DE MEDIDAS DEL  
DMK

Tensione efficace fase-neutro (TRMS).  
Phase to neutral voltage (TRMS).  
Tension efficace phase-neutre (TRMS).  
Tensión eficaz fase-neutro (TRMS).

$$V_{1N} = \sqrt{\frac{1}{n} * \sum_i^n (V_{1i})^2}$$

Tensione equivalente fase-neutro.  
Equivalent phase to neutral voltage.  
Tension équivalente phase-neutre.  
Tensión equivalente fase-neutro.

$$\sum V_f = \frac{V_{1N} + V_{2N} + V_{3N}}{3}$$

Tensione efficace fase-fase (TRMS).  
Phase to phase voltage (TRMS).  
Tension efficace entre phase (TRMS).  
Tensión eficaz fase-fase (TRMS).

$$V_{12} = \sqrt{\frac{1}{n} * \sum_i^n (V_{1i} - V_{2i})^2}$$

Tensione equivalente fase-fase.  
Equivalent phase to phase voltage.  
Tension équivalente entre phase.  
Tensión equivalente fase-fase.

$$\sum V_c = \frac{V_{12} + V_{23} + V_{31}}{3}$$

Corrente efficace di fase (TRMS).  
Phase current (TRMS).  
Courant de phase efficace (TRMS).  
Corriente eficaz de fase (TRMS).

$$A_1 = \sqrt{\frac{1}{n} * \sum_i^n (A_{1i})^2}$$

Corrente equivalente delle tre fasi.  
Equivalent current of the three phases.  
Courant équivalent des trois phases.  
Corriente equivalente de las tres fases.

$$\sum A = \frac{\sum VA}{\sqrt{3} * \sum V_f}$$

Potenza attiva di fase.  
Active phase power.  
Puissance active de phase.  
Potencia activa de fase.

$$W_1 = \frac{1}{n} \sum_i^n (V_{1i}) * (A_{1i})$$

Potenza attiva equivalente delle tre fasi.  
Equivalent three phase active power.  
Puissance active équivalente des trois phases.  
Potencia activa equivalente de las tres fases.

$$\sum W = W_1 + W_2 + W_3$$

Potenza apparente di fase.  
Apparent phase power.  
Puissance apparente de phase.  
Potencia aparente de fase.

$$VA_1 = V_{1N} * A_{1N}$$

Potenza apparente equivalente delle tre fasi.  
Equivalent apparent power of the three phases.  
Puissance apparente équivalente des trois phases.  
Potencia aparente equivalente de las tres fases.

$$VA_{\Sigma} = \sqrt{(\sum W)^2 + (\sum var)^2}$$

Potenza reattiva di fase.  
Reactive phase power.  
Puissance réactive de phase.  
Potencia reactiva de fase.

$$var_1 = \sqrt{(VA_1)^2 - (W_1)^2}$$

Potenza reattiva equivalente delle tre fasi.  
Equivalent reactive power of the three phases.  
Puissance réactive équivalente des trois phases.  
Potencia reactiva equivalente de las tres fases.

$$\sum var = (var1 + var2 + var3)$$

Fattore di potenza di fase.  
Phase power factor.  
Facteur de puissance de phase.  
Factor de potencia de fase.

$$pf_1 = \frac{W_1}{VA_1}$$

Fattore di potenza equivalente delle tre fasi.  
Equivalent power factor of the three phases.  
Facteur de puissance équivalente des trois phases.  
Factor de potencia equivalente de las tres fases.

$$\sum pf = \frac{\sum W}{\sum VA}$$

Distorsione armonica totale (thd).  
Total Harmonic Distortion (thd).  
Distorsion harmonique totale (thd).  
Distorsión armónica total (thd).

$$THD = \sqrt{\frac{\sum (Tn)^2}{(T1)^2 + \sum (Tn)^2}}$$

Distorsione armonica residua (rhd).  
Residual Harmonic Distortion (rhd).  
Distorsion harmonique résiduelle (rhd).  
Distorsión armónica residual (rhd).

$$RHD = \sqrt{\frac{\sum (Tn)^2}{(T1)^2}}$$

Glossario

Vi = Valori tensione acquisiti in un periodo della forma d'onda.

Ai = Valori corrente acquisiti in un periodo della forma d'onda.

T1 = Armonica fondamentale della forma d'onda acquisita.

Tn = Percentuale delle armoniche n rilevata nella forma d'onda acquisita. (n dalla 2<sup>a</sup> alla 22<sup>a</sup> armonica).

Glossary

Vi = Voltage values acquired in waveform cycle.

Ai = Current value acquired in waveform cycle.

T1 = Fundamental harmonics of acquired waveform.

Tn = Percentage of n harmonics detected in the acquired waveform. (n from 2<sup>nd</sup> to 22<sup>nd</sup> harmonic).

Glossaire

Vi = Valeurs tension acquises dans un cycle de forme d'onde.

Ai = Valeurs courant acquises dans un cycle de forme d'onde.

T1 = Harmonique fondamentale de la forme d'onde acquise.

Tn = Pourcentage des harmoniques n relevées dans la forme d'onde acquise (n du 2<sup>ème</sup> au 22<sup>ème</sup> rang).

Glosario

Vi = Valores de tensión obtenidos en un periodo de la onda.

Ai = Valores de corriente obtenidos en un periodo de la onda.

T1 = Armónico fundamental de la onda obtenida.

Tn = Porcentaje del armónico n referido a la onda obtenida. (n desde el 2<sup>o</sup>al 22<sup>o</sup> armónico).

DIMENSIONI [mm]

DIMENSIONS [mm]

ENCOMBREMENT [mm]

DIMENSIONES [mm]

